






Warning: The I/O cover must be attached when using the CN70NI or CN70eNI in a dangerous environment.

Avertissement: Le couvercle entrée-sortie doit être fixé lorsque le CN70NI ou CN70eNI est utilisé dans un environnement incendiaire.



The CN70NI/CN70eNI ships with a partially charged battery. You will need a DX1, DX2, or DX4 multi-dock and a power supply to charge the battery.

Le CN70NI/CN70eNI est fourni avec une pile partiellement chargée. Vous aurez besoin d'un multi-socle DX1, DX2 ou DX4 et d'un bloc d'alimentation pour charger la pile.

Where to Find More Information

Où trouver d'autres détails

www.intermec.com

In the U.S.A and Canada, call **1.800.755.5505**



Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.

Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.

This product is protected by one or more patents. Ce produit est protégé par un brevet ou plus.

Electrical rating. Cote électrique: $\text{---} 4,37 / 4,8 \text{ V}; 2 / 1,5 \text{ A}$



Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2012 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.



CN70NI/CN70eNI Mobile Computer Quick Start Guide



P/N 930-238-003



CN70NI | CN70eNI

Mobile Computer





1000CP01-NI, 1000CP01C-NI, 1000CP01F9-NI, 1000CP02F9-NI, 1000CP01S-NI, 1000CP01U-NI, 1000CP02-NI, 1000CP02C-NI, 1000CP02S-NI, 1000CP02U-NI



Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide de l'ordinateur mobile

CN70NI | CN70eNI



To synchronize the CN70NI/CN70eNI with your Windows PC, visit:
Pour synchroniser le CN70NI/CN70eNI avec votre PC Windows, allez voir:

www.windowsmobile.com/getstarted

